


## Инструкционная карта

**Тема:** Работа по обслуживанию арматуры котельного агрегата.

**Тема урока:** Обслуживание водонизбавительных стёкол / продувка /.

**Цель урока:** Изучить учащихся производить продувку водонизбавительных стёкол.

Последовательность выполнения действий.	Технические требования и указания по выполнению действий	Причины выполнения действий	Запечатывание отверстия	Возможные дефекты и способы их устранения
<b>1</b> Порядок продувки водонизбавительного стекла: водой и паром, кранами-водоюзами, паровыми, продувочными /спускными/.	<p>Во время работы котлопарогенера на водонизбавительном стекле продувочный спускной кран закрыт.</p> <p>Паровой и водяной краны открыты.</p> <p>Водонизбавительное стекло продувают в следующем порядке:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Открывают краны и колебание воды в стекле и плавление ручек кранов.</li> <li>Открывают спускной кран.</li> <li>Закрывают паровой кран и продувают его некоторое время закрывая, высыпая открывают, в результате чего продувается водой - водонизбавительное стекло из водяной кран.</li> <li>Закрывают водяной кран и продувают паром стекло //.</li> <li>Закрывают спускной кран и наблюдают за появлениями воды в стекле и её колебанием.</li> <li>Сравнивают уровень воды и её колебание в стекле до и после продувки, проверяют плавление кранов.</li> </ol> <p>Плавление водонизбавительных стекол проверяют водопроводными кранами.</p>	<p>Для безопасной работы котла, машинист должен быть уверен в том, что вода в стеклах в точности соответствует уровню воды в котле.</p> <p><b>Необходимо:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Всегда сдерывать стекло в чистоте.</li> <li>Продувать стекла не чаще 3-4 раз в смену, а при загрязнённой воде чаще проводить правильность их показвания водопроводными кранами.</li> </ol> <p><b>Плюсное водонизбавительное стекло „Клинигер“</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Газовый кран</li> <li>Водяной кран</li> <li>Продувочный кран /спускной/</li> <li>Плюсное стекло „Клинигер“</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Полное или частичное засорение парового или водяного крана в результате попадания в них частиц шлама, искрин.</li> <li>Частичное или полное перекрытие парового или водяного крана провокой краин.</li> <li>Пропуски в сальниках стекла и в пробках крана <ul style="list-style-type: none"> <li>- При пропусках в верхнем сальнике или в пробке парового крана увеличивается давление в паровой части стекла и воды в котле поднимается выше, чем в котле.</li> <li>- При пропусках в нижнем сальнике или пробке водяного крана увеличивается давление в водяной части и уровень воды в стекле будет ниже, чем в котле.</li> </ul> </li> </ol> <p><b>Способы устранения неисправности</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Приготовить клоч, лабостовий шнур и изогнутое под прямым углом листина проволоку</li> <li>Выключить неисправное стекло, для чего закрыть паровой и водяной краны и открыть спускной кран.</li> <li>Вынуть из при помощи клочка пробку, зажимающую отверстие в стекле стекла против котлопроводного крана, при этом нужно стоять в стороне от крана.</li> <li>Вынуть проволоку в отверстие крана и осторожно открыть кран, прочистить его до появления из парового крана струи пара или водяного крана воды.</li> </ol>